

w

PROVINCIA DI FORLÌ CESENA

Protocollo N.0018261/2021 del 26/07/2021

in qualità di
comproprietari di un fabbricato costituito da due appartamenti e un
capannone ad uso deposito/magazzino, distinti catastalmente al foglio 12 -
particelle 348-452, preso atto della documentazione in merito all'apposizione
del vincolo espropriativo e dichiarazione di pubblica utilità

FANNO OSSERVARE

che da quanto prospettato veniamo particolarmente interessati dall'atto di esproprio in quanto l'incrocio con la rotatoria va ad interessare e stravolgere una cospicua parte del parco oltre a ridurre il vialetto d'accesso esistente su via S. Antonio. In particolare per ciò che riguarda il parco, dovranno essere abbattute diverse alberature piantumate 50 anni fa circa mentre il passo carraio viene ristretto degli attuali mt. 8,00 e portato a mt. 3,00. Con la presente osservazione si chiede:

- Di non impattare in maniera così invasiva, soprattutto per quanto riguarda l'angolo del parco, cercando così di salvaguardare il più possibile le piante ad alto fusto esistenti;
- Di mantenere l'attuale larghezza di mt. 8,00 del passo carraio sulla via S. Antonio, slittando se necessario verso sinistra (direzione Gambettola);
- Di aumentare la lunghezza delle barriere fonoassorbenti verso i due lati del fabbricato ad uso abitativo, portando dagli attuali mt. 50,00 previsti a mt. 70,00;

→ Tali osservazioni si ritengono pertinenti e giustificate per cui ci si aspetta un riscontro positivo;

→ In allegato stralcio planimetrico con indicazione area interessata;

→ In allegato documentazione fotografica;

Rimandando a disposizione per eventuali comunicazioni e chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Gatteo (I); 23.07.2021


In fede

Roberto Romano

Federico Moro

Roberto Romano

OGGETTO OSSERVAZIONE
PARTICELLE INTERESSATE





Fotografia -1- da via Termine Due su parco di proprietà con numerose alberature ad alto fusto da voler tutelare



Fotografia -2- da via S. Antonio verso incrocio esistente ove verrà realizzata la rotatoria, sulla sinistra scorcio su parco di proprietà



Fotografia -3- da via S.Antonio verso accesso carraio esistente



Fotografia -4- da via S.Antonio con vista su passo carraio da mantenere e parco con presenza di numerose piante ad alto fusto