

vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Regione Emilia-Romagna

Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilita' Ambientale

Viale della Fiera, 8

40127 BOLOGNA BO

Osservazioni :PROCEDURA DI VIA ARPAE IMPIANTO IDROELETTRICO SANTA GIUSTINA COMUNI BARDI E BEDONIA (PR) PROPOSTO DA IDROELETTRICA VALLE DEI MULINI SRL

Con la seguente gli abitanti delle frazioni di **Cornolo e Casamurata** nel comune di **Bedonia** nello specifico residenti, proprietari di seconde case e famigliari di proprietari di seconde case, persone che conoscono molto bene il territorio locale ed il torrente lecca , dopo aver preso visione del progetto in cui si fa riferimento più volte ad una briglia esistente ammalorata, **i sottoscritti confermano che non vi è mai stata nessuna briglia nel punto indicato nel progetto .**

Nel periodo indicativamente tra maggio e giugno 2021 (in tarda primavera) sono stati realizzati lavori in alveo da parte di ignoti per la costruzione di uno sbarramento in sassi nello stesso punto del torrente indicato nel progetto come sito dell'opera di presa.

Questo nuovo sbarramento è possibile anche vederlo documentato in una delle fotografie del progetto presentate nella SIA di luglio 2021 a pagina 11.

A tal proposito si riportano le immagini dello stato antecedente e posteriore , presenti nelle stesse relazioni del progetto e una fotografia di un sopralluogo fatto a settembre 2021 in cui è possibile osservare come è cambiato il luogo prima e dopo i lavori realizzati da ignoti nella tarda primavera del 2021.

PAG. 1/9

Febbraio 2021 nessuna briglia



Figura 18: vista verso monte del torrente I ecna

- Relazione SIA febbraio 2021 pagina 86 assenza di opere nel torrente

Luglio 2021 nuovo sbarramento
prima non presente



- Relazione SIA Luglio 2021 pagina 11 presenza dello sbarramento che prima non era presente

Risulta essere presente anche un'altra immagine laterale al torrente in cui si evince l'assenza della briglia relazione **SIA di febbraio 2021 pagina 85** dove non è chiaro a quale traversa esistente si faccia riferimento.

Sito Opera di presa



Figura 17: vista del tratto in cui verranno inserite le strutture di captazione. La presa verrà realizzata in corrispondenza di una struttura preesistente di regimazione.

A questa prospettiva laterale si allega una fotografia scattata a seguito di un sopralluogo **Settembre 2021** dove è evidente il nuovo sbarramento realizzato da ignoti nella tarda primavera 2021.

