

Comune di Bondeno
Provincia di Ferrara (FE)

Società Agricola Biopig Italia s.s. di Cascone Luigi e C.
sede : Via Marzabotto 01 - Località Nogara (VR)

Progetto per l'ampliamento di un insediamento zootecnico
esistente, autorizzato con P.D.C. 168/2017/PC,
e realizzazione di un impianto per l'abbattimento dell'Azoto,
il tutto su terreni di proprietà
siti nel Comune di Bondeno (FE), località Zerbinato,
Via Argine Vela 471 .

Allegato

L

05


Aprile 2022

oggetto

RELAZIONE FOTOGRAFICA

Il Progettista

ing. Pierluigi Cristaldi




Il Richiedente

Società Agricola BIOPIG ITALIA s.s.
di Cascone Luigi & C.



Società Agricola
BIOPIG ITALIA
di Cascone Luigi & C. s.s.



STUDIO TECNICA

Ing. Pierluigi Cristaldi

35138 PADOVA Via Palestro n° 64/2 tel. 049/65.62.17 - fax 049/877.66.90

E-Mail: info@studiotecnica.it



STUDIO TECNICO NEGRINI

di
Negri Geom. Stefano

Via Fellini n° 3 - 37054 - Nogara - (Vr)
Tel : 0442-50530 ----- E-Mail : frkne.negrini@gmail.com
C.F. : NGR SFN 62E15 F918 I -----P.Iva : 0180219 023 9



STUDIO BENINCA' - Associazione tra Professionisti
Via Serena, 1 - 37036 San Martino Buon Albergo (VR)
Tel : 0458799229 - Fax : 0458780829
pec: tecnico@pec.studiobeninca.it email: info@studiobeninca.it

RELAZIONE FOTOGRAFICA

CHIAVICA “DELLA CUCCA” E CHIUSE SU VIA ARGINE CAMPO

Di seguito si riportano le immagini riguardanti il sopralluogo del 21.12.2021 e del 28.02.2022 dalle quali è possibile eseguire un controllo visivo del deterioramento e dei dissesti delle costruzioni idrauliche oggetto d'intervento.



Foto n°1: Individuazione costruzioni idrauliche oggetto di intervento

RAPPORTO FOTOGRAFICO CHIAVICA “DELLA CUCCA”



Foto n°2: vista aerea di dettaglio



Foto n°3: Vista sud-ovest



Foto n°4: Vista sud



Foto n°5: Vista est



Foto n°6: Dettaglio vista est



Foto n°7: Dettaglio vista est



Foto n°8: Dettaglio vista est



Foto n°9: Dettaglio vista est



Foto n°10: Dettaglio vista sud lato verso est



Foto n°11: Dettaglio vista sud lato verso est



Foto n°12: Dettaglio vista sud lato verso est



Foto n°13: Dettaglio vista sud lato verso est



Foto n°14: Dettaglio vista sud lato verso est



Foto n°15: Dettaglio vista sud centrale



Foto n°16: Dettaglio vista sud centrale



Foto n°17: Dettaglio vista sud centrale



Foto n°18: Dettaglio vista sud centrale



Foto n°19: Dettaglio vista sud centrale



Foto n°20: Dettaglio vista sud centrale



Foto n°21: Dettaglio vista sud centrale



Foto n°22: Dettaglio vista sud centrale



Foto n°23: Dettaglio vista sud centrale



Foto n°24: Dettaglio vista sud centrale



Foto n°25: Dettaglio vista sud lato verso ovest



Foto n°26: Dettaglio vista sud lato verso ovest



Foto n°27: Dettaglio vista sud lato verso ovest



Foto n°28: Dettaglio vista sud lato verso ovest



Foto n°29: Dettaglio di base vista sud lato verso ovest



Foto n°30: Dettaglio di base vista sud lato verso ovest



Foto n°31: Dettaglio di base vista sud lato verso est



Foto n°32: Dettaglio di base vista sud lato verso est



Foto n°33: Dettaglio vista sud lato verso est



Foto n°34: Dettaglio vista sud lato verso est



Foto n°35: Dettaglio interno verso ovest



Foto n°36: Pavimento verso ovest



Foto n°37: Pavimento verso ovest



Foto n°38: Parete interna verso ovest



Foto n°39: Parete interna verso ovest



Foto n°40: Parete interna verso nord-ovest



Foto n°41: Parete interna verso nord-ovest



Foto n°42: Parete interna verso nord-ovest



Foto n°43: Parete a nord



Foto n°44: Parete a nord



Foto n°45: Parete a nord



Foto n°46: Parete a nord



Foto n°47: Parete a nord



Foto n°48: Parete a nord-ovest



Foto n°49: Copertura lignea



Foto n°50: Copertura lignea



Foto n°51: Copertura lignea




Foto n°52: Copertura lignea



Foto n°53: Copertura lignea



Foto n°54: Attacco carro ponte



Foto n°55: Parete nord attacco carro ponte



Foto n°56: Angolo sud-est



Foto n°57: Fronte nord-ovest



Foto n°58: Fronte nord



Foto n°59: Dettaglio fronte nord



Foto n°60: Dettaglio fronte nord



Foto n°61: Dettaglio fronte nord



Foto n°62: Dettaglio fronte nord



Foto n°63: Dettaglio fronte nord



Foto n°64: Dettaglio fronte nord



Foto n°65: Dettaglio arcata a nord



Foto n°66: Dettaglio muri andatori a nord



Foto n°67: Vista fronte ovest



Foto n°68: Arcata a sud



Foto n°69: Dettaglio arcata a sud



Foto n°70: Dettaglio arcata a sud



Foto n°71: Dettaglio arcata a sud



Foto n°72: Dettaglio di sommità a sud



Foto n°73: Dettaglio di sommità a sud



Foto n°74: Dettaglio muri andatori a sud



Foto n°75: Balastra a sud

RAPPORTO FOTOGRAFICO CHIUSA N.1 SU VIA ARGINE VELA



Foto n°76: Vista aerea chiusa n. 1 su via Argine Vela



Foto n°77: Canale ad ovest



Foto n°78: Vista Chiusa ad ovest



Foto n°79: Vista chiusa



Foto n°80: Fronte ovest chiusa n.1



Foto n°81: Dettaglio fronte ovest chiusa n.1



Foto n°82: Dettaglio fronte ovest chiusa n.1



Foto n°83: Dettaglio fronte ovest chiusa n.1



Foto n°84: Fronte est chiusa n.1



Foto n°85: Dettaglio fronte est chiusa n.1



Foto n°86: Dettaglio fronte est chiusa n.1



Foto n°87: Fronte est chiusa n.1



Foto n°88: Dettaglio fronte est chiusa n.1



Foto n°89: Dettaglio fronte est chiusa n.1

RAPPORTO FOTOGRAFICO CHIUSA N.2 SU VIA ARGINE VELA



Foto n°90: Vista aerea chiusa n. 2 su via Argine Vela



Foto n°91: Fronte ovest chiusa n.2



Foto n°92: Fronte ovest chiusa n.2



Foto n°93: Dettaglio fronte ovest chiusa n.2



Foto n°94: Dettaglio fronte ovest chiusa n.2



Foto n°95: Dettaglio fronte ovest chiusa n.2



Foto n°96: Dettaglio fronte est chiusa n.2



Foto n°97: Muri andatori fronte est



Foto n°98: Muri andatori fronte est



Foto n°99: Muri andatori fronte est