




NOTE:
QUALORA, IN FASE DI COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO, SI RILEVASSE UN'EFFETTIVA INTERFERENZA FRA I PANNELLI FOTOVOLTAICI ED I PUNTI DI MONITORAGGIO TOPOGRAFICO DEI CORPI RIFIUTI, NON GESTIBILI DIVERSAMENTE, SI PROCEDERA' ALLO SPOSTAMENTO DEL CAPOSALE NELL'AREA LIBERA PIU' PROSSIMA ALLA PRECEDENTE COLLOCAZIONE, CON RILEVAZIONE DELLA QUOTA RELATIVA DEL NUOVO PUNTO DI MONITORAGGIO RISPETTO AL PRECEDENTE, COSI' DA POTER AVERE CONTINUITA' DI MONITORAGGIO DELL'ANDAMENTO DEI CEDIMENTI DEL CORPO "RIFIUTI".

- I CAPISALDI SONO TUTTI ALLA QUOTA PROSSIMA DEL PIANO DI CALPESTIO
AL MASSIMO A UNA DECINA DI CENTIMETRI DALLA QUOTA DEL PIANO DI
CALPESTIO DEGLI IMPIANTI.

7									
8									
9	13/05/2014	CARRARA	ALGARBI	ALGARBI	DESINNE	DISPOSIZIONE			
10	DATA	ESPOSIZIONE	PRODOTTORE	INTERPRETE	DESCRIZIONE				
11	<p>PRODOTTORE: INGEGNERIA - PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI</p> <p>DESCRIZIONE: WIND-01 (SPARO) (GRUPPO DI PRODOTTORE)</p> <p>IMPIANTO FOTOVOLTAICO DISCARICA DI RAVENNA KM 2.6</p>								
12	DESCRIZIONE IMPIANTO (PIANT. ELETTRICO)					ASSI	CODICE CUP (CUP CODE)		
13	H199E501								
14	 Inciso spa <small>INCISO S.p.A. - Via S. Maria Maddalena 10 - 41013 S. Maria Maddalena (MO) - Tel. 059/2000111 - Fax 059/2000112 - Email: info@inciso.it</small>					N° DIMENSIONE (CARB. N°) DDGGGGGG010 500107			
15	 MEPA <small>MEPA S.p.A. - Via S. Maria Maddalena 10 - 41013 S. Maria Maddalena (MO) - Tel. 059/2000111 - Fax 059/2000112 - Email: info@mepea.it</small>					CO DOCUMENTO (COD. DO) NONE FILE (FILE NAME)			
16	 MEPA <small>MEPA S.p.A. - Via S. Maria Maddalena 10 - 41013 S. Maria Maddalena (MO) - Tel. 059/2000111 - Fax 059/2000112 - Email: info@mepea.it</small>					DESCRIZIONE DOCUMENTO (DESCRIZIONE DESCRIZIONE) PLANIMETRIA INTERFERENZE CAPSALDI			
17	SCALE (SCALE) 1:10000					N° FILE (FILE N°) 6		DI (QUEST) 1	
18									
19									
20									