



LEGENDA
LINEE ZINCATURA

- 1 = Carico linea
- 2 = Sgrassaggio alcalino
- 3 = Lavaggio
- 4 = Decappaggio
- 5 = Lavaggio
- 6 = Sgrassatura anodica
- 7 = Lavaggio
- 8 = Neutralizzazione
- 9 = Lavaggio
- 10 = Zincatura
- 11 = Lavaggio
- 12 = Lavaggio
- 13 a = Passivazione azzurra
- 14 = Lavaggio
- 15 = Lavaggio
- 16 = Asciugatura
- 17 = Sigillante

LEGENDA
LINEA
FOSFATAZIONE

- 1 = Carico linea
- 2 = Sgrassatura alcalina
- 3 = Lavaggio
- 4 = Decappaggio
- 5 = Lavaggio
- 6 = Lavaggio
- 7 = Attivazione
- 8 = Fosfatazione
- 9 = Fosfatazione
- 10 = Lavaggio
- 11 = Autoforesi
- 12 = Lavaggio
- 13 = Rissaggio
- 14 = Rivestimento protettivo
- 15 = Spocciatura
- 16 = Forno asciugatura

Uffici e spogliatoi

Altra attività
Meyer S.r.l.

Piazzale deposito
Carico/ scarico merci

Emissioni	
E1	Trattamenti galvanici, decapaggi e passivazioni (linea 1,2,B)
E2	Decappaggio + passivazione linea A
E3	Bruciatori (linea B)
E4	Bruciatori (linea 2 e 3)
E3Z	Bruciatore sgrassatura (linea A)
E4Z	Bruciatore asciugatura (linea A)
E5	Linea di fosfatazione (linea 3)

Confine di proprietà