



LEGENDA
LINEE ZINCATURA

- 1 = Carico linea
- 2 = Sgrassaggio alcalino
- 3 = Lavaggio
- 4 = Decapaggio
- 5 = Lavaggio
- 6 = Sgrassatura anodica
- 7 = Lavaggio
- 8 = Neutralizzazione
- 9 = Lavaggio
- 10 = Zincatura
- 11 = Lavaggio
- 12 = Lavaggio
- 13a = Passivazione azzurrata
- 13b = Passivazione trivalente
- 14 = Lavaggio
- 15 = Lavaggio
- 16 = Asciugatura

| Emissioni | |
|-----------|---|
| E1 | Trattamenti galvanici, decapaggi e passivazioni (linee 1,2,3) |
| E2 | Decapaggio + passivazione (linea A) |
| E3 | Bruciatore asciugatura (linea B) |
| E4 | Bruciatori asciugatura (linee 2 e 3) |
| E4Z | Bruciatore asciugatura (linea A) |
| E5 | Trattamenti galvanici (linee B-C) |
| E6 | Forno cataforesi |
| E7 | Bruciatore asciugatura (linea C) |
| E8 | Caldia sgrassaggio Linea A |
| E9 | Caldia sgrassaggi Linee 1,2,3 |
| E10 | Caldia sgrassaggi Linee B,C |