

Comune di Bondeno
Provincia di Ferrara (FE)

Società Agricola Biopig Italia s.s. di Cascone Luigi e C.
sede : Via Marzabotto 01 - Località Nogara (VR)

Progetto per l'ampliamento di un insediamento zootecnico
esistente, autorizzato con P.D.C. 168/2017/PC,
e realizzazione di un impianto per l'abbattimento dell'Azoto,
il tutto su terreni di proprietà
siti nel Comune di Bondeno (FE), località Zerbinate,
Via Argine Vela 471 .

Allegato


L

18

Maggio 2023

oggetto
PROGRAMMAZIONE MONITORAGGI ED
INDAGINI


Il Progettista



STUDIO TECNICA
Ing. Pierluigi Cristaldi
35139 PADOVA - Via Palestra n° 64/2 tel. 049/65.62.17 - fax 049/877.66.90
E-Mail: info@studiotecnica.it



Società Agricola
BIOPIG ITALIA
di Cascone Luigi & C. s.r.l.



STUDIO TECNICO NEGRINI
Ing. Stefano Negrini
Via Fiume n° 12 - 41012 Mantova (MN)
Tel. 0376/400001 - 0376/400002 - 0376/400003
Fax 0376/400004 - 0376/400005 - 0376/400006
E-Mail: info@studiotecnico.it



STUDIO BENDUCK - Associazione tra Professionisti
Via Veneto - 20121 Milano (MI)
Tel. 02/5834.0001 - 02/5834.0002 - 02/5834.0003
Fax 02/5834.0004 - 02/5834.0005 - 02/5834.0006
E-Mail: info@studiobenduck.it

LEGENDA INTERVENTI

Pulitura delle superfici

- 1 Rimozione depositi superficiali incoerenti
- 2 Disinfestazione da microrganismi
- 3 Rimozione depositi superficiali coerenti
- 4 Rimozione depositi superficiali coerenti di notevole spessore
- 5 Desalinizzazione
- 6 Rimozione stuccature

Consolidamento delle murature

- A Iniezioni di malta
- B Riconfigurazione di porzioni murarie
- C Ristidatura dei giunti
- D Ristidatura dei giunti armati
- E Scudi oculi
- F Perforazioni armate

Protezione delle superfici

- 7 Protezione superficiale

I seguenti interventi sono da intendersi da applicare su tutte le superfici murarie:
1 - Rimozione depositi superficiali incoerenti
3 - Rimozione depositi superficiali coerenti
7 - Protezione superficiale



Si riserva un'integrazione della verifica delle pressioni in fondazione del manufatto storico "Chiesetta della Curva" e degli eventuali interventi da adottare durante la fase esecutiva delle opere di restauro.

Fessura	Monitoraggio con fissurimetro	Intervento
F01	E5	- Iniezioni di malta - Perforazioni armate
F02		- Iniezioni di malta
F03	E4	- Iniezioni di malta - Perforazioni armate
F04		- Iniezioni di malta
F05		- Iniezioni di malta
F06		- Scudi oculi
F07		- Scudi oculi
F08	E6	- Iniezioni di malta - Perforazioni armate

Fessura	Monitoraggio con fissurimetro	Intervento
F09	E8	- Iniezioni di malta - Perforazioni armate
F10		- Iniezioni di malta
F11		- Iniezioni di malta - Perforazioni armate
F12		- Iniezioni di malta - Perforazioni armate
F13	E2	- Scudi oculi
F14	E1	- Scudi oculi
F15	F3	- Scudi oculi
F16	E7	- Iniezioni di malta - Perforazioni armate


PROSPETTO NORD

Scala 1:50



PROSPETTO SUD

Scala 1:50



02 - Intradosso volta lato est

