



CITTÀ DI BONDENO

Provincia di Ferrara

Dirigente del Settore Tecnico

OGGETTO: Intervento di manutenzione straordinaria del verde pubblico presso il parco della Rocca Possente di Stellata - Relazione tecnica allegata alla richiesta di screening

L'intervento oggetto della presente relazione consiste nella manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo facente parte del parco pubblico della Rocca Possente situato in area golenale del Fiume Po, presso la frazione di Stellata di Bondeno mediante abbattimento e potatura rispettivamente di n.8 e n. 2 esemplari.

Inquadramento dell'area

L'area oggetto di intervento è localizzata in Comune di Bondeno, al foglio 27 mappale 23, ricade in area SIC-ZPS Fiume Po da Stellata a Mesola IT4060016 e risulta inquadrata come segue:



- ai sensi del PRG vigente, l'area risulta destinata a "zona G per servizi pubblici urbani, zona a verde pubblico urbano e attrezzature sportive di progetto" (Art. 53);
- ai sensi del PSC adottato, non attuabile per l'assenza degli strumenti attuativi collegati, l'area risulta destinata a "verde pubblico esistente" e "bosco" ai sensi del Dlgs 42/2004 e Dlgs 227/2001;
- l'area ricade inoltre interamente nell'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO, Ambito B, regolata da apposito Regolamento adottato dal Comune di Bondeno con propria delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 28/02/2012, il quale all'art. 10 prevede:
"Per le loro caratteristiche e peculiarità [...] la Rocca di Stellata ed il relativo ambito, potranno prestarsi a fungere da cornice ed essere destinati ad ospitare importanti manifestazioni temporanee di con valore storico, rievocativo, culturale durante il



periodo strettamente estivo (giugno - settembre) corrispondente all'intervallo di secca golenale. Suddette manifestazioni dovranno essere debitamente autorizzate"

Intervento da effettuarsi

A seguito dell'accertamento, da parte dell'ufficio tecnico di questo Comune, delle precarie condizioni di stabilità di alcuni esemplari arborei, si è ritenuto opportuno affidare ad un professionista abilitato la valutazione delle piante che presentavano maggiori criticità tramite indagine statica visiva e strumentale.

Il professionista incaricato, Prof. Dott. Agr. Fitopatologo Michele Fede, ha redatto una scheda di analisi per ogni singolo esemplare arboreo, riportante le caratteristiche fisiche, lo stato vegetativo e fitosanitario, eventuali sintomi o danni e gli esiti delle rilevazioni strumentali effettuate mediante dendrodensimetro, con determinazione finale della classe di propensione al cedimento.

Dalla relazione prodotta, datata 15 luglio 2023, che si allega alla presente, emerge la necessità di provvedere pertanto all'abbattimento di n. 8 piante (di cui n.5 Populus spp, n.2 Populus Alba e n.2 Salix Alba) che presentano un'alta propensione al cedimento e alla potatura di ulteriori 2 esemplari di Populus spp.

Visto che l'area oggetto di intervento viene utilizzata per manifestazioni storico/culturali di vario genere che talvolta generano un elevato numero di persone che stazionano nel parco, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento per la gestione dell'Area di Riequilibrio Ecologico, si chiede di poter procedere alla realizzazione dell'intervento descritto, mediante ditta autorizzata, al fine di salvaguardare la sicurezza dei frequentatori del parco pubblico.

A disposizione per ogni eventuale approfondimento, si porgono cordiali saluti

Bondeno, lì 08/01/2024

Il Dirigente del Settore Tecnico
Ing. Maria Orlandini
(originale firmato digitalmente)