



- FASE 4 - POSA/VARO DELLA CONDOTTA DI LINEA
Il varo della condotta di linea può essere
eseguita trainando o spingendo la tubazione.
Varo della condotta media di ca. m 24, che per la
realizzazione di un'opera di lunghezza di ca. m 600
richiede ca. 25 gg lavorativi.

[illegible]