

FSRU DI RAVENNA

report n° 3: dal 10 luglio al 16 luglio 2023

RIEPILO ATTIVITA':

1.1 scotico

COMUNE	LOCALITA'	TRONCO	PICCHETTO	ESITO
RAVENNA	PUNTA MARINA	1	AREA PDE	NEGATIVO
RAVENNA	PUNTA MARINA	1	29-36	NEGATIVO
RAVENNA	PUNTA MARINA	1	49-52	NEGATIVO
RAVENNA	LIDO ADRIANO	1	79-98	NEGATIVO
RAVENNA	LIDO ADRIANO	1	107-131	NEGATIVO

1.2 controllo BOB

COMUNE	LOCALITA'	TRONCO	PICCHETTO	ESITO
RAVENNA	PUNTA MARINA	1	13-27	NEGATIVO

LEGENDA:

1.1 (saggi preventivi)

Sondaggi preventivi eseguiti con mezzo meccanico dotato di benna liscia di dimensioni 5 per 3 metri e profondità di 2 metri (salvo diverse disposizioni della Direzione Scientifica e/o impedimenti oggettivi)

2.1. (controllo scotico)

Controllo archeologico in corso d'opera della rimozione dello strato umico superficiale che, accantonato con adeguata protezione al margine della fascia di lavoro, verrà riposizionato nella sede originaria durante le fasi dei ripristini.

2.2. (scavo della trincea)

Controllo archeologico in corso d'opera dello scavo destinato ad accogliere la condotta eseguito con macchine escavatrici.

2.3. (scavi profondi)

Controllo archeologico in corso d'opera degli scavi eseguiti per la realizzazione di soluzioni trenchless (Microtunnel, trivellazioni orizzontali controllate-TOC-)

SCOTICO

LOCALIZZAZIONE

Comune: Ravenna

Frazione/ località: Punta Marina **Indirizzo:** Via dell'Idrovora

Quota s.l.m.: 0-1 m ca.

Spostamento rispetto a metanodotto esistente:

Rif. Progetto: LT 1 T 1 AREA PDE

STRATIGRAFIA

0 / -30/50 cm

Limo sabbioso di colore marrone scuro con rari frammenti di laterizi moderni e resti di vegetazione

DESCRIZIONE

Continua lo scotico di una piccola porzione esterna all'impianto nella zona nord-ovest. Stessa stratigrafia già riscontrata.

INTERPRETAZIONE

Assenza di elementi archeologici

COMPILAZIONE

Data: 11luglio 2023

Autore: Silvia Cipriani

11/07/2023



SCOTICO

LOCALIZZAZIONE

Comune: Ravenna

Frazione/ località: Punta Marina

Quota s.l.m.: 0-1 m ca.

Indirizzo: Via Sinistra Canale Molinetto

Spostamento rispetto a metanodotto esistente:

Rif. Progetto: LT 1 T 1 Pk 29-37

STRATIGRAFIA

0 / -30 cm

Limo sabbioso di colore marrone scuro senza inclusi

DESCRIZIONE

L'asporto dell'humus dal pk 29 al pk 34, in un'area a coltura di mais presso la strada Via Sinistra Canale Molinetto, non ha restituito alcun tipo di evidenza archeologica. Lo strato messo in luce è un limo sabbioso di colore marrone scuro del tutto simile a quello rinvenuto nel tratto di pista precedente. Non sono presenti inclusi litici né di origine antropica, salvo qualche cartuccia di cacciatori.

Lo scotico ha previsto anche una porzione di terreno non picchettata presso il pk 36, che sarà utilizzata per il varo della toc.

INTERPRETAZIONE

Nessun elemento archeologico

COMPILAZIONE

Data: 10-11 luglio 2023

Autore: Silvia Cipriani

10/07/2023



FSRU di Ravenna



11/07/2023



SCOTICO

LOCALIZZAZIONE

Comune: Ravenna

Frazione/ località: Punta Marina

Quota s.l.m.: 0-1 m ca.

Rif. Progetto: LT 1 T 1 v 49-pk 52

Indirizzo: Via Sinistra Canale Molinetto

Spostamento rispetto a metanodotto esistente:

STRATIGRAFIA

0 / -30 cm

Limo sabbioso di colore marrone scuro senza inclusi

DESCRIZIONE

Lo scotico dell'humus superficiale all'uscita della TOC al pk 49 si è protratto in questa fase dei lavori solo fino al pk 52. L'area era adibita a coltivazione di prato da vendere a rotoli, che era già stato asportato dai proprietari. Lo strato sottostante è composto da limo sabbioso di colore marrone scuro senza alcun incluso litico. Presenti alcuni frammenti sparsi di laterizi moderni.

INTERPRETAZIONE

Nessun elemento archeologico

COMPILAZIONE

Data: 11-12 luglio 2023

Autore: Silvia Cipriani



12/07/2023



SCOTICO

LOCALIZZAZIONE

Comune: Ravenna

Frazione/ località: Lido Adriano

Quota s.l.m.: 0-1 m ca.

Indirizzo: Via Bonifica

Spostamento rispetto a metanodotto esistente:

Rif. Progetto: LT 1 T 1 pk 79-98

STRATIGRAFIA

0 / -30 cm

Limo argilloso di colore marrone scuro senza inclusi

DESCRIZIONE

Lo scotico tra i pk 79 e 98, nei pressi di via della Bonifica a Lido Adriano, è avvenuto in un terreno agricolo pianeggiante coltivato a cereali. La rimozione dell'humus ha messo in luce un terreno formato da limo argilloso di colore marrone scuro compatto. Non vi sono né inclusi né resti antropici, a parte rari frammenti di laterizi moderni.

INTERPRETAZIONE


Nessun elemento archeologico

COMPILAZIONE

Data: 12-13 luglio 2023

Autore: Silvia Cipriani

12/07/2023



FSRU di Ravenna



13-07-23



SCOTICO

LOCALIZZAZIONE

Comune: Ravenna

Frazione/ località: Lido Adriano

Quota s.l.m.: 0-1 m ca.

Rif. Progetto: LT 1 T 1 pk 107-131

Indirizzo: Via Bonifica

Spostamento rispetto a metanodotto esistente:

STRATIGRAFIA

0 / -30 cm

Limo argilloso di colore marrone scuro senza inclusi

DESCRIZIONE

Lo scotico tra i pk 107 e 131, nei pressi di Lido Adriano, tra via della Bonifica e Fiumi Uniti, è avvenuto in un terreno agricolo pianeggiante coltivato a mais, ancora da poco nato. La rimozione dell'humus ha messo in luce un terreno formato da limo argilloso di colore marrone scuro abbastanza compatto. Non vi sono né inclusi né resti antropici, a parte rarissimi frammenti di laterizi moderni (2-3 esemplari in tutto il tratto).

Da terminare parte dello scotico dal 127 in poi.

INTERPRETAZIONE

Nessun elemento archeologico

COMPILAZIONE

Data: 13-15 luglio 2023

Autore: Silvia Cipriani



13-07-23

FSRU di Ravenna

14/07/23



15/07/23

