

FSRU DI RAVENNA

report n° 5: dal 24 luglio al 30 luglio 2023

RIEPILO ATTIVITA':

1.1 scotico

COMUNE	LOCALITA'	TRONCO	PICCHETTO	ESITO
RAVENNA	La Chiusa di S.Marco/ Case Lovatelli	1	450-468	NEGATIVO
RAVENNA	M.NA DELL'ALBERO	1	416-436	NEGATIVO
RAVENNA	S.Michele	1	508-515	NEGATIVO

1.2 controllo BOB

COMUNE	LOCALITA'	TRONCO	PICCHETTO	ESITO
RAVENNA	LIDO ADRIANO	1	135-149	NEGATIVO
RAVENNA	LA TORRACCIA	1	165-173	NEGATIVO
RAVENNA	M.NA DELL'ALBERO	1	360-380	NEGATIVO
RAVENNA	M.NA DELL'ALBERO	1	408-415	NEGATIVO

LEGENDA:

1.1 (saggi reventive)

Sondaggi preventivi eseguiti con mezzo meccanico dotato di benna liscia di dimensioni 5 per 3 metri e profondità di 2 metri (salvo diverse disposizioni della Direzione Scientifica e/o impedimenti oggettivi)

2.1. (controllo scotico)

Controllo archeologico in corso d'opera della rimozione dello strato umico superficiale che, accantonato con adeguata protezione al margine della fascia di lavoro, verrà riposizionato nella sede originaria durante le fasi dei ripristini.

2.2. (scavo della trincea)

Controllo archeologico in corso d'opera dello scavo destinato ad accogliere la condotta eseguito con macchine escavatrici.

2.3. (scavi profondi)

FSRU di Ravenna

Controllo archeologico in corso d'opera degli scavi eseguiti per la realizzazione di soluzioni trenchless (Microtunnel, trivel-lazioni orizzontali controllate-TOC-)

SCOTICO

SCOTICO

LOCALIZZAZIONE

Comune: Ravenna

Frazione/ località: Madonna dell'albero

Quota s.l.m.: 0-1 m ca.

Rif. Progetto: LT 1 T 1 AREA Pk 416-426

Indirizzo: Via Ravegnana

Spostamento rispetto a metanodotto esistente:

STRATIGRAFIA

0 / -30-50 cm

Argillo-sabbioso di colore marrone scuro con rari frammenti di laterizi moderni e ceramica invetriata. L'area risulta già intaccata dalle attività per la realizzazione di un altro metanodotto

DESCRIZIONE

Attività di scotico nell'area di Madonna dell'albero all'interno di alcuni campi coltivati nei pressi di via Ravegnana. Si segnala la presenza di sporadici laterizi di difficile interpretazione cronologica.

INTERPRETAZIONE


Assenza di elementi archeologici

COMPILAZIONE

Data: 26 luglio 2023

Autore: Manuel Nocentini

26/07/2023



SCOTICO

LOCALIZZAZIONE

Comune: Ravenna

Frazione/ località: Madonna dell'albero

Indirizzo: Via Ravegnana

FSRU di Ravenna

Quota s.l.m.: 0-1 m ca.

Rif. Progetto: LT 1 T 1 AREA Pk 422-429

Spostamento rispetto a metanodotto esistente:

STRATIGRAFIA

0 / -30-50 cm

Argillo-sabbioso di colore marrone scuro con rari frammenti di laterizi moderni e ceramica invetriata. L'area risulta già intaccata dalle attività per la realizzazione di un altro metanodotto

DESCRIZIONE

Attività di scotico nell'area di Madonna dell'albero all'interno di alcuni campi coltivati nei pressi di via Ravegnana. Si segnala la presenza di sporadici laterizi di difficile interpretazione cronologica e di ceramica invetriata.

INTERPRETAZIONE

Assenza di elementi archeologici

COMPILAZIONE

Data: 27 luglio 2023

Autore: Manuel Nocentini

27/07/2023



SCOTICO

LOCALIZZAZIONE

Comune: Ravenna

Frazione/ località: La Chiusa

Quota s.l.m.: 0-1 m ca.

Rif. Progetto: LT 1 T 1 AREA Pk 429-436

Indirizzo: Via Argine destro Montone

Spostamento rispetto a metanodotto esistente:

STRATIGRAFIA

0 / -30-50 cm

Argillo-sabbioso di colore marrone scuro con rari frammenti di laterizi moderni e ceramica invetriata. L'area risulta già intaccata dalle attività per la realizzazione di un altro metanodotto (PK 429-431)

0 / -30-50 cm

Sabbioso di colore marrone chiaro con rari frammenti di laterizi moderni e ceramica invetriata. L'area risulta già intaccata dalle attività per la realizzazione di un altro metanodotto (PK 431-438)

DESCRIZIONE

Attività di scotico nell'area di La Chiusa all'interno di alcuni campi coltivati nei pressi di via Argine destro Montone. Si segnala la presenza di sporadici laterizi di difficile interpretazione cronologica e di ceramica invetriata.

INTERPRETAZIONE

Assenza di elementi archeologici

COMPILAZIONE

Data: 28 luglio 2023

Autore: Manuel Nocentini

28/07/2023



SCOTICO

LOCALIZZAZIONE

Comune: Ravenna

Frazione/ località: La Chiusa

Quota s.l.m.: 0-1 m ca.

Rif. Progetto: LT 1 T 1 AREA Pk 434-436

Indirizzo: Via Argine destro Montone

Spostamento rispetto a metanodotto esistente:

STRATIGRAFIA

0 / -30-50 cm

Sabbioso di colore marrone chiaro con rari frammenti di laterizi moderni e ceramica invetriata. L'area, oltre a trovarsi nei pressi del fiume Montone, risulta già intaccata dalle attività per la realizzazione di un altro metanodotto.

DESCRIZIONE

Attività di scotico nell'area di La Chiusa all'interno di alcuni campi coltivati nei pressi di via Argine destro Montone. Si segnala la presenza di sporadici laterizi di difficile interpretazione cronologica e di ceramica invetriata.

INTERPRETAZIONE

Assenza di elementi archeologici

COMPILAZIONE

Data: 29 luglio 2023

Autore: Manuel Nocentini

29/07/2023



SCOTICO

LOCALIZZAZIONE

Comune: Ravenna**Frazione/ località:** La Chiusa di S.Marco/ Case Lovatelli**Quota s.l.m.:** 0-1 m ca.**Rif. Progetto:** LT 1 T 1 pk 450-468**Indirizzo:** SS 68 Via Argine Sinistro Montone, via Viazza di Sotto**Spostamento rispetto a metanodotto esistente:**

STRATIGRAFIA

0 / -30 cm

Limo sabbioso di colore marrone chiaro

DESCRIZIONE

L'area era coltivata a cereali, lo scavo dell'humus agricolo ha messo in luce uno strato di limo sabbioso di colore marrone chiaro, molto secco e polveroso, senza inclusi litici e con rari frammenti di laterizi e vetri moderni, frammenti di ceramica invetriata e maiolica moderna/contemporanea, rinvenuto anche un frammento di crocifisso in lega di rame presso i pk 466-467. Presente anche plastica. Nella zona tra i pk 467-468 il terreno diventa più argilloso e scuro.

NB: LA PRESENZA DI CERAMICA E LATERIZI, SEBBENE MOLTO RAREFATTA E CON FRAMMENTI PICCOLI, POTREBBE ESSERE CONNESSA ALL'ESISTENZA, ALMENO FINO ALLA META' DEL SECOLO SCORSO, DI EDIFICI SITUATI NEI PRESSI DEL PK 166-167, ORA NON PIÙ PRESENTI MA DEI QUALI SI VEDONO TRACCE DALLE FOTO AEREE DEL 1931 E 1954 E DALLA CARTA DEL PRIMO IMPIANTO IGM. NON È STATO POSSIBILE AL MOMENTO SAPERE QUANDO SONO STATI DEMOLITI NÉ IL PERIODO DI COSTRUZIONE.

PK DA TENERE IN CONSIDERAZIONE IN FASE DI SCAVO DI LINEA DOVE POTREBBERO ESSERE TROVATE MACERIE O SPARGIMENTI DI MATERIALI RELATIVI ALLA DEMOLIZIONE DI QUESTI EDIFICI. QUESTE MACERIE POTREBBERO PERÒ ESSERE STATE GIÀ INTERCETTATE DAL METANODOTTO CHE PASSA A FIANCO.

INTERPRETAZIONE

Nessun elemento archeologico; si segnalano però rari frammenti di ceramica moderna/contemporanea e un fr. Di crocifisso in lega di rame, anch'esso attribuibile a fasi recenti.

COMPILAZIONE


Data: 24-26 luglio 2023**Autore:** Silvia Cipriani



FSRU di Ravenna

24-07-23



25-07-23







26-07-23

SCOTICO

LOCALIZZAZIONE

FSRU di Ravenna

Comune: Ravenna

Frazione/ località: La Chiusa di S. Marco

Quota s.l.m.: 0-1 m ca.

Rif. Progetto: LT 1 T 1 pk 480-495

Indirizzo: SP 99 via Viazza di Sotto, via Cupa

Spostamento rispetto a metanodotto esistente:

STRATIGRAFIA

0 / -30 cm

Limo argilloso di colore marrone molto scuro

DESCRIZIONE

Lo scavo dell'humus agricolo (area coltivata a cereali), nei pressi di Fosso Drittolo e Canale Magni, lungo Via Viazza di Sotto, ha messo in luce uno strato di limo argilloso di colore marrone molto scuro, con resti di vegetazione, senza inclusi a parte rarissimi frammenti di laterizi e di ceramica invetriata moderna. La pista si allarga al pl 495 per il passaggio della toc sotto il Canale Magni.

INTERPRETAZIONE

Nessun elemento archeologico

COMPILAZIONE

Data: 27-29 luglio 2023

Autore: Silvia Cipriani

27-07-23



28-07-23



29-07-23





SCOTICO

LOCALIZZAZIONE

Comune: Ravenna

Frazione/ località: S. Michele

Quota s.l.m.: 0-1 m ca.

Indirizzo: SP 99 via Viazza di Sotto

Spostamento rispetto a metanodotto esistente:

Rif. Progetto: LT 1 T 1 pk 508-515

STRATIGRAFIA

0 / -30 cm

Limo argilloso di colore marrone

DESCRIZIONE

Lo scavo dell'humus agricolo, nei pressi del Canale Magni, presso Via Viazza di Sotto, ha messo in luce uno strato di limo argilloso di colore marrone chiaro, con resti di vegetazione, senza inclusi a parte rarissimi frammenti di laterizi.

INTERPRETAZIONE

Nessun elemento archeologico

COMPILAZIONE

Data: 29 luglio 2023

Autore: Silvia Cipriani

CONTROLLO ARCHEOLOGICO BOB

BONIFICA BELLICA PROFONDA**LOCALIZZAZIONE****Comune:** Ravenna**Frazione/ località:** Lido Adriano**Quota s.l.m.:** 0-1 m ca.**Rif. Progetto:** LT 1 T 1 pk 147-149**Indirizzo:** Via Bonifica**Spostamento rispetto a metanodotto esistente:****STRATIGRAFIA**

0 / -30 cm

Limo argilloso di colore marrone scuro senza inclusi

Limo sabbioso di colore marrone

DESCRIZIONE

La bonifica bellica profonda tra i pk 147-149, nei pressi dei Fiumi Uniti a Lido Adriano, è avvenuta in un terreno agricolo composto da limo sabbioso marrone; non vi sono né inclusi né resti antropici.

INTERPRETAZIONE

Nessun elemento archeologico

COMPILAZIONE**Data:** 25 luglio 2023**Autore:** Silvia Cipriani**25/07/2023**

BONIFICA BELLICA PROFONDA

LOCALIZZAZIONE

Comune: Ravenna

Frazione/ località: La Torraccia

Quota s.l.m.: 0-1 m ca.

Rif. Progetto: LT 1 T 1 pk 165-173

Indirizzo: Via Marabina

Spostamento rispetto a metanodotto esistente:

STRATIGRAFIA

0 / -30 cm

-150 cm ca.

Limo sabbioso di colore marrone senza inclusi

In alcuni punti compare la falda

DESCRIZIONE

La bonifica bellica profonda tra i pk 165-173, nei pressi della Torraccia, è avvenuta in un terreno agricolo composto da limo sabbioso marrone; non vi sono né inclusi né resti antropici. In alcuni punti sembra affiorare la falda.

INTERPRETAZIONE

Nessun elemento archeologico

COMPILAZIONE

Data: 26 luglio 2023

Autore: Silvia Cipriani

26/07/2023



BONIFICA BELLICA

LOCALIZZAZIONE

Comune: Ravenna

Frazione/ località: Lido Adriano

Quota s.l.m.: 0-1 m ca.

Rif. Progetto: LT 1 T 1 AREA pk 135-149

Indirizzo: Via Argine sinistro Fiumi uniti

Spostamento rispetto a metanodotto esistente:

STRATIGRAFIA

0 / -30/50 cm

Sabbio/argilloso di colore marrone con sfumature grigie chiaro
privo di inclusi

DESCRIZIONE

L'ispezione dei fori realizzati con la bonifica bellica profonda nella pista dal picchetto 135 al 149 non ha rilevato la presenza di resti antropici né di inclusi di alcun tipo.

INTERPRETAZIONE

Assenza di elementi archeologici

COMPILAZIONE

Data: 24 luglio 2023

Autore: Manuel Nocentini



BONIFICA BELLICA

LOCALIZZAZIONE

Comune: Ravenna

Frazione/ località: Madonna dell'albero

Quota s.l.m.: 0-1 m ca.

Rif. Progetto: LT 1 T 1 AREA pk 360-370

Indirizzo: Via Cella

Spostamento rispetto a metanodotto esistente:

STRATIGRAFIA

0 / -30/50 cm

Argillo-sabbioso di colore marrone con sfumature grigie chiaro privo di inclusi

DESCRIZIONE

L'ispezione dei fori realizzati con la bonifica bellica profonda nella pista dal picchetto 360-370 non ha rilevato la presenza di resti antropici né di inclusi di alcun tipo.

INTERPRETAZIONE

Assenza di elementi archeologici

COMPILAZIONE

Data: 26 luglio 2023

Autore: Manuel Nocentini



BONIFICA BELLICA

LOCALIZZAZIONE

Comune: Ravenna

Frazione/ località: Madonna dell'albero

Quota s.l.m.: 0-1 m ca.

Rif. Progetto: LT 1 T 1 AREA pk 363-380

Indirizzo: Via Cella

Spostamento rispetto a metanodotto esistente:

STRATIGRAFIA

0 / -30/50 cm

Argillo-sabbioso di colore marrone con sfumature grigie chiaro privo di inclusi

DESCRIZIONE

FSRU di Ravenna

L'ispezione dei fori realizzati con la bonifica bellica profonda nella pista dal picchetto 363-380 non ha rilevato la presenza di resti antropici né di inclusi di alcun tipo.

INTERPRETAZIONE

Assenza di elementi archeologici

COMPILAZIONE

Data: 27 luglio 2023

Autore: Manuel Nocentini



BONIFICA BELLICA

LOCALIZZAZIONE

Comune: Ravenna

Frazione/ località: Madonna dell'Albero

Indirizzo: Via Cella

Quota s.l.m.: 0-1 m ca.

Spostamento rispetto a metanodotto esistente:

Rif. Progetto: LT 1 T 1 AREA pk 408-415

STRATIGRAFIA

0 / -30/50 cm

Argillo-sabbioso di colore marrone con sfumature grigie chiaro privo di inclusi

DESCRIZIONE

L'ispezione dei fori realizzati con la bonifica bellica profonda nella pista dal picchetto 408-415 non ha rilevato la presenza di resti antropici né di inclusi di alcun tipo.

INTERPRETAZIONE

Assenza di elementi archeologici

COMPILAZIONE

Data: 28 luglio 2023

Autore: Manuel Nocentini

FSRU di Ravenna





FSRU di Ravenna



FSRU di Ravenna



FSRU di Ravenna



FSRU di Ravenna



FSRU di Ravenna



FSRU di Ravenna



FSRU di Ravenna



FSRU di Ravenna



FSRU di Ravenna