

FSRU DI RAVENNA

report n° 2: dal 3 luglio al 8 luglio 2023

RIEPILO ATTIVITA':

1.0 controllo bonifica bellica profonda

COMUNE	LOCALITA'	TRONCO	PICCHETTO	ESITO
RAVENNA	PUNTA MARINA	1	13-27	NEGATIVO

1.1 scotico

COMUNE	LOCALITA'	TRONCO	PICCHETTO	ESITO
RAVENNA	PUNTA MARINA	1	13-27	NEGATIVO

LEGENDA:

1.0 (controllo bonifica bellica profonda)

Controllo del risultato delle trivellazioni eseguite per la bonifica bellica

1.1 (saggi preventivi)

Sondaggi preventivi eseguiti con mezzo meccanico dotato di benna liscia di dimensioni 5 per 3 metri e profondità di 2 metri (salvo diverse disposizioni della Direzione Scientifica e/o impedimenti oggettivi)

2.1. (controllo scotico)

Controllo archeologico in corso d'opera della rimozione dello strato umico superficiale che, accantonato con adeguata protezione al margine della fascia di lavoro, verrà riposizionato nella sede originaria durante le fasi dei ripristini.

2.2. (scavo della trincea)

Controllo archeologico in corso d'opera dello scavo destinato ad accogliere la condotta eseguito con macchine escavatrici.

2.3. (scavi profondi)

Controllo archeologico in corso d'opera degli scavi eseguiti per la realizzazione di soluzioni trenchless (Microtunnel, trivellazioni orizzontali controllate-TOC-)



CONTROLLO BOB

BONIFICA BELLICA

LOCALIZZAZIONE

Comune: Ravenna

Frazione/ località: Punta Marina

Indirizzo: Via
dell'Idrovora

Quota s.l.m.: 0-1 m ca.

Spostamento rispetto a metanodotto esistente:

Rif. Progetto: LT 1 T 1 AREA PDE + pk 7-18

STRATIGRAFIA

0 / -30/50 cm	Limo sabbioso di colore marrone scuro con rari frammenti di laterizi moderni e resti di vegetazione
- 130/150 cm ca.	Affioramento falda in alcuni punti

DESCRIZIONE

L'ispezione dei fori realizzati con la bonifica bellica profonda nell'area PDE e nella pista dal picchetto 7 al 18 ha individuato la presenza della falda a ca. -130/150 dal piano di calpestio. Non sono stati portati in superficie resti antropici né inclusi di alcun tipo.

Nella zona del PDE al di sotto del limo sabbioso di colore marrone, ad una quota ca. di 1,20-1,30 metri il terreno diventa più argilloso e di colore grigio-blu.

INTERPRETAZIONE


Assenza di elementi archeologici

COMPILAZIONE

Data: da 05 a 07 luglio 2023

Autore: Silvia Cipriani

FSRU di Ravenna



FSRU di Ravenna



SCOTICO

LOCALIZZAZIONE

Comune: Ravenna

Frazione/ località: Punta Marina

Indirizzo: Via
dell'Idrovora/
Via Sinistra Canale
Molinetto

Quota s.l.m.: 0-1 m ca.

Spostamento rispetto a metanodotto esistente:

Rif. Progetto: LT 1 T 1 Pk 7-29

STRATIGRAFIA

0 / -30 cm Limo sabbioso di colore marrone scuro senza inclusi

DESCRIZIONE

Lo scotico dell'humus agricolo nella pista dal pk 7 (situato dopo la strada che la divide dall'area del PDE) al pk 29, presso la strada Via Sinistra Canale Molinetto, ha messo in luce uno strato del tutto simile a quello individuato nell'area PDE (limo sabbioso di colore marrone scuro) ma senza alcun incluso artificiale recente. La pista è larga in media 20 metri. Tra il pk 13 e il pk 14 è stato realizzato un attraversamento di un fosso. Dal pk 24 al 26 e dal 28 al 29 la tratta passerà sotto la sede stradale con spingitubo.

INTERPRETAZIONE

Nessun elemento archeologico

COMPILAZIONE


Data: da 05 a 08 luglio 2023

Autore: Silvia Cipriani

05/07/2023



06/07/2023





07/07/2023





08/07/2023

