

FSRU DI RAVENNA

report n° 9: dal 28 agosto al 2 settembre 2023

RIEPILOGO ATTIVITA':

2.1 scotico

COMUNE	LOCALITA'	TRONCO	PICCHETTO	ESITO
RAVENNA	Lido Adriano	1	100-106	NEGATIVO
RAVENNA	S.Antonio	1	711-755	NEGATIVO
RAVENNA	Chiusa S.Marco	1	480-495	NEGATIVO
RAVENNA	Camerlona	1	604-605	NEGATIVO
RAVENNA	Camerlona	1	614-615	NEGATIVO

2.0 controllo archeologico bonifica bellica

COMUNE	LOCALITA'	TRONCO	PICCHETTO	ESITO
RAVENNA	S.Michele	1	526-543	NEGATIVO
RAVENNA	Fornace Zarattini		545-547	NEGATIVO
RAVENNA	S.Michele		506-523	NEGATIVO

LEGENDA:

1.1 (saggi preventivi)

Sondaggi preventivi eseguiti con mezzo meccanico dotato di benna liscia di dimensioni 5 per 3 metri e profondità di 2 metri (salvo diverse disposizioni della Direzione Scientifica e/o impedimenti oggettivi)

2.0 Controllo archeologico bonifica bellica

Controllo visivo del materiale fuoriuscito dalle trivellazioni eseguite per le operazioni inerenti alla bonifica di ordigni bellici

2.1. (controllo scotico)

Controllo archeologico in corso d'opera della rimozione dello strato umico superficiale che, accantonato con adeguata protezione al margine della fascia di lavoro, verrà riposizionato nella sede originaria durante le fasi dei ripristini.

2.2. (scavo della trincea)

Controllo archeologico in corso d'opera dello scavo destinato ad accogliere la condotta eseguito con macchine escavatrici.

2.3. (scavi profondi)

Controllo archeologico in corso d'opera degli scavi eseguiti per la realizzazione di soluzioni trenchless (Microtunnel, trivellazioni orizzontali controllate-TOC-)

SCOTICO

LOCALIZZAZIONE

Comune: Ravenna

FSRU di Ravenna

Frazione/ località: Lido **Indirizzo:** Via Bonifica

Adriano

Quota s.l.m.: 0-1 m ca.

Spostamento rispetto a metanodotto esistente:

Rif. Progetto: LT 1 T 1

AREA Pk 100-106

STRATIGRAFIA

0 / -30-50 cm

Argilloso di colore marrone chiaro con presenza di alcuni inclusi laterizi di difficile inquadramento cronologico e di ceramica invetriata moderna.

DESCRIZIONE

Attività di scotico nell'area di Lido Adriano nei pressi di Via Bonifica. Si segnala la presenza di sporadici laterizi di difficile inquadramento cronologico e di ceramica invetriata moderna.

INTERPRETAZIONE

Assenza di elementi archeologici

COMPILAZIONE

Data: 31 Agosto 2023

Autore: Manuel Nocentini

31/08/2023



SCOTICO

LOCALIZZAZIONE

Comune: Ravenna

Frazione/ localit : **Indirizzo:** Via Canalazzo

Sant'Antonio

Quota s.l.m.: 0-1 m ca.

Spostamento rispetto a metanodotto esistente:

Rif. Progetto: LT 1 T 1 AREA

Pk 716-721

STRATIGRAFIA

0 / -30-50 cm

Argilloso di colore marrone chiaro con presenza di alcuni inclusi laterizi di difficile inquadramento cronologico e di maiolica moderna.

DESCRIZIONE

Attivit  di scotico nell'area di Sant'Antonio all'interno di alcuni campi coltivati nei pressi di Via Canalazzo. Si segnala la presenza di sporadici laterizi di difficile inquadramento cronologico e di maiolica moderna nei pressi di alcune abitazioni.

INTERPRETAZIONE

Assenza di elementi archeologici

COMPILAZIONE

Data: 28 Agosto 2023

Autore: Manuel Nocentini

28/08/2023

FSRU di Ravenna



FSRU di Ravenna

SCOTICO

LOCALIZZAZIONE

Comune: Ravenna

Frazione/ località: S. Antonio

Quota s.l.m.: 0-1 m ca.

Rif. Progetto: LT 1 T 1 pk 711-715

Indirizzo: via Ferragù, via Canalazzo

Spostamento rispetto a metanodotto esistente:

STRATIGRAFIA

0 / -30 cm

Limo argilloso di colore marrone chiaro

DESCRIZIONE

Lo scotico è avvenuto tra via Canalazzo e via Ferragù presso il punto di incontro 23, in un'area coltivata ad erba medica, già completamente maneggiata per il precedente metanodotto, che in parte viene intercettato. Le piste del metanodotto esistente e l'attuale sono infatti molto ampie sul lato per permettere le lavorazioni necessarie all'attraversamento delle due strade. Lo strato messo in luce è un limo argilloso, di colore marrone senza inclusi litici e antropici.

INTERPRETAZIONE

Nessun elemento archeologico

COMPILAZIONE

Data: 28 agosto 2023

Autore: Silvia Cipriani

28-08-23



SCOTICO

LOCALIZZAZIONE

Comune: Ravenna

Frazione/ località: S. Antonio

Quota s.l.m.: 0-1 m ca.

Rif. Progetto: LT 1 T 1 pk 726-745

Indirizzo: via Canalazzo / via S. Alberto

Spostamento rispetto a metanodotto esistente:

STRATIGRAFIA

0 / -30 cm

Limo argilloso/sabbioso di colore marrone chiaro

DESCRIZIONE

Lo scotico è avvenuto tra via Canalazzo e via S. Alberto nei pressi della centrale dove termina il percorso del metanodotto. Lo strato messo in luce è un limo argilloso, di colore marrone chiaro senza inclusi litici e antropici nella prima fino al pk 729, dopo il quale il terreno diventa sabbioso. Non vi sono emergenze archeologiche nemmeno in questa parte; verso la zona della centrale iniziano a comparire fari frammenti di laterizi moderni recenti.

INTERPRETAZIONE


Nessun elemento archeologico

COMPILAZIONE

Data: 29-30 agosto 2023

Autore: Silvia Cipriani

29-08-23



30-08-23

FSRU di Ravenna



COTICO

LOCALIZZAZIONE

Comune: Ravenna

Razionalità/ località: S. Antonio

Quota s.l.m.: 0-1 m ca.

Inf. Progetto: LT 1 T 1 pk 751-754

Indirizzo: via S. Alberto/ via del Metano

Spostamento rispetto a metanodotto esistente:

STRATIGRAFIA

/ -30 cm

Limo sabbioso di colore marrone chiaro

DESCRIZIONE

Lo scavo è avvenuto tra via del Metano e via S. Alberto nei pressi della centrale dove termina il percorso del metanodotto e dove verrà aperto un grosso piazzale per la realizzazione degli impianti. Lo strato messo in luce è un limo sabbioso di colore marrone chiaro senza inclusi litici e resti archeologici. Nella zona vicino alla centrale già esistente sono presenti frammenti di laterizi, mattoni e mattonelle, frutto dei recenti lavori e maneggiamenti per la realizzazione della centrale stessa e degli altri metanodotti, a partire dal Dopoguerra.

L'area è segnalata ad alto rischio tra i pk 750 e 752 circa per il rinvenimento di due siti archeologici lungo il tracciato del metanodotto parallelo all'attuale in costruzione; il sedime archeologico (in un caso non riportato completamente) si trova però ad una quota molto più bassa, sotto i 3 metri dal p.c.

INTERPRETAZIONE

Nessun elemento archeologico



SINTESI

Data: 31 agosto - 01 settembre 2023

Autore: Silvia Cipriani

FSRU di Ravenna

31-08-23



01-09-23





FSRU di Ravenna



FSRU di Ravenna



FSRU di Ravenna



FSRU di Ravenna



FSRU di Ravenna



FSRU di Ravenna



FSRU di Ravenna

FSRU di Ravenna

SCOTICO

LOCALIZZAZIONE

Comune: Ravenna

Frazione/ località: Sant'Antonio

Quota s.l.m.: 0-1 m ca.

Rif. Progetto: LT 1 T 1 AREA Pk 722-725

Indirizzo: Via Canalazzo

Spostamento rispetto a metanodotto esistente:

STRATIGRAFIA

0 / -30-50 cm

Argilloso di colore marrone chiaro con presenza di alcuni inclusi laterizi di difficile inquadramento cronologico.

DESCRIZIONE

Attività di scotico nell'area di Sant'Antonio all'interno di alcuni campi coltivati e di un vigneto nei pressi di Via Canalazzo. Si segnala la presenza di sporadici laterizi di difficile inquadramento cronologico.

INTERPRETAZIONE

Assenza di elementi archeologici

COMPILAZIONE

Data: 29 Agosto 2023

Autore: Manuel Nocentini

29/08/2023



FSRU di Ravenna

SCOTICO

LOCALIZZAZIONE

Comune: Ravenna

Frazione/ località: Sant'Antonio

Quota s.l.m.: 0-1 m ca.

Rif. Progetto: LT 1 T 1 AREA Pk 746-750 / 753-754

Indirizzo: Via Sant'Alberto

Spostamento rispetto a metanodotto esistente:

STRATIGRAFIA

)/ -30-50 cm

Argilloso di colore marrone chiaro con presenza di alcuni inclusi laterizi di difficile inquadramento cronologico.

DESCRIZIONE

Attività di scotico nell'area di Sant'Antonio all'interno di alcuni campi coltivati nei pressi di Via CSant'alberto e nella centrale del metanodotto. Si segnala la presenza di sporadici laterizi di difficile inquadramento cronologico.

INTERPRETAZIONE

Assenza di elementi archeologici

COMPILAZIONE

Data: 30 Agosto 2023

Autore: Manuel Nocentini

30/08/2023



FSRU di Ravenna

COTICO

LOCALIZZAZIONE

Comune: Ravenna

Razionalità/ località: Camerlona

Quota s.l.m.: 0-1 m ca.

Inf. Progetto: LT 1 T 1 pk 604-605

Indirizzo: via S. Egidio, via Tagliata

Spostamento rispetto a metanodotto esistente:

STRATIGRAFIA

/ -30 cm

Limo argilloso di colore marrone chiaro

DESCRIZIONE

Attività di scavo dell'humus tra via S. Egidio e via Tagliata, nei pressi della Toc sotto via Canala. Lo strato messo in luce è un limo argilloso di colore marrone chiaro senza inclusi litici e resti archeologici.

L'attività è stata appena iniziata in una piccola porzione dell'area.

INTERPRETAZIONE

Nessun elemento archeologico


COMPILAZIONE

Data: 02 settembre 2023


Autore: Silvia Cipriani

02-09-23





FSRU di Ravenna



FSRU di Ravenna

FSRU di Ravenna

BONIFICA BELLICA

LOCALIZZAZIONE

Comune: Ravenna

Frazione/ località: Fornace Zarattini

Quota s.l.m.: 0-1 m ca.

Rif. Progetto: LT 1 T 1 AREA pk 545-547

Indirizzo: Via dei Granatieri

Spostamento rispetto a metanodotto esistente:

STRATIGRAFIA

0 / -30/50 cm

Argillo-sabbioso di colore marrone con sfumature grigie chiaro privo di inclusi

DESCRIZIONE

L'ispezione dei fori realizzati con la bonifica bellica profonda nella pista dal picchetto 545-547 non ha rilevato la presenza di resti antropici né di inclusi di alcun tipo.

INTERPRETAZIONE

Assenza di elementi archeologici

COMPILAZIONE

Data: 01 Settembre 2023

Autore: Manuel Nocentini



FSRU di Ravenna

BONIFICA BELLICA

LOCALIZZAZIONE

Comune: Ravenna

Frazione/ località: San Michele

Quota s.l.m.: 0-1 m ca.

Rif. Progetto: LT 1 T 1 AREA pk 506-523

Indirizzo: Via Viazza di sotto

Spostamento rispetto a metanodotto esistente:

STRATIGRAFIA

0 / -30/50 cm

Argillo-sabbioso di colore marrone con sfumature grigie chiaro
privo di inclusi

DESCRIZIONE

L'ispezione dei fori realizzati con la bonifica bellica profonda nella pista dal picchetto 506-523 non ha rilevato la presenza di resti antropici né di inclusi di alcun tipo.

INTERPRETAZIONE


Assenza di elementi archeologici

COMPILAZIONE


Data: 30 Agosto 2023

Autore: Manuel Nocentini





FSRU di Ravenna



FSRU di Ravenna