

Comune di Cadelbosco di Sopra
Reggio Emilia (RE)

Società Agricola Biopig Italia s.s. di Cascone Luigi e C.
sede : Via Marzabotto 01 - Località Nogara (VR)

Progetto per la ristrutturazione con ripristino della potenzialità di allevamento e contestuale variante al PdC n. 20-010 del 15-02-2021 del centro zootecnico ubicato in Via Liuzzi 9, Comune di Cadelbosco di Sopra (RE)

Allegato

Giugno 2022

oggeto
RENDER CON FOTOINSERIMENTO DELLE OPERE
Stato Ante Operam
Stato Autorizzato con opere di mitigazione
Stato di progetto con opere di mitigazione

Il Progettista
Negriti geom. Stefano

Il Richiedente
Società Agricola BIOPIG ITALIA s.s.
di Cascone Luigi & C.

Il Direttore Lavori
Negriti geom. Stefano



I Relatori
Negriti geom. Stefano - Martini geom. Jacopo - dott. geom. Franzini Andrea
dott. agr. Cino Bontecchi - dott. agr. Pierluigi Mantovani -
dott. p.a. Giacomo De Franceschi

Con la collaborazione di:
GeosudoStudio Perinatato,
Pavia geom. Marco.


STUDIO TECNICO NEGRITI
Negriti geom. Stefano
Via Emilia 17 - 41012 - Reggio Emilia (RE)
Tel. 0522/400000 - Fax 0522/400001
C.F. 04641001511 - Email: negriti@negriti.it
P.IVA 04641001511


STUDIO BENINCA - Associazione tra Professionisti
Via Emilia 17 - 41012 - Reggio Emilia (RE)
Tel. 0522/400000 - Fax 0522/400001
C.F. 04641001511 - Email: beninca@beninca.it
P.IVA 04641001511

Estratto mappa catastale
con indicazione con ottici fotografici



documentazione fotografica e render con fotoinserimento

foto aerea - stato ante operam



uso del suolo - stato ante operam




foto 1 - stato ante operam



foto 2 - stato ante operam



foto aerea - stato autorizzato con opere di mitigazione



uso del suolo - stato autorizzato con opere di mitigazione




foto 1 - stato autorizzato con opere di mitigazione



foto 2 - stato autorizzato con opere di mitigazione



foto aerea - stato di progetto con opere di mitigazione di progetto



uso del suolo - stato di progetto con opere di mitigazione di progetto




foto 1 - stato di progetto con opere di mitigazione di progetto



foto 2 - stato di progetto con opere di mitigazione di progetto

