

Soc. Agricola Nuova Coccodì srl

Via Sacchini, 1 - 26037 San Giovanni in Croce (CR)

Allevamento sito in Via Grillo Braglia n.11 località Portoverrara in Comune di Portomaggiore (FE)

DESCRIZIONE:
ALLEGATO 3F - PLANIMETRIA DEPOSITI LIQUAMI E LETAMI

TAVOLA: 3F


DATA: SETTEMBRE 2021

RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE VIETATA SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA


Comune di PORTOMAGGIORE (FE)
Fraz. PORTOVERRARA

Foglio 115
Mappali 147, 148, 172, 174, 176, 156

- PROPRIETA
- PORZIONE NON OGGETTO DI INTERVENTO
- PORZIONE INTERESSATA



ESTRATTO DI MAPPA - Scala 1:4000



PLANIMETRIA GENERALE CON INDICAZIONE
DEI DEPOSITI LIQUAMI E LETAMI
SCALA 1:1000

LEGENDA GENERALE

- A OVAIOLE
- B OVAIOLE
- C OVAIOLE
- D OVAIOLE
- E OVAIOLE
- F OVAIOLE
- G CAPANNONE NON UTILIZZATO
- H CAPANNONE NON UTILIZZATO
- I ARCO DISINFEZIONE MEZZI E BOX PRODOTTI
- L CONTAINER RIFIUTI
- M GRUPPI ELETTROGENI
- N PLATEA PER DEPOSITO POLLINA (IN EMERGENZA) CON PARETI PREFABBRICATE
- O LOCALE DIPENDENTI/SALA IDRICA
- P CELLA MORTI
- Q RACCOLTA UOVA
- R FILTRO SANITARIO
- S CISTERNA GASOLIO 1000 L
- T CISTERNE ACCUMULO ACQUA DA 35 mc
- SILOS MANGIME
- NASTRO TRASPORTO POLLINA
- ANACONDA RACCOLTA UOVA
- - - CONFINI DI PROPRIETA
- ABITAZIONE DEL CUSTODE
- PARTE NON INTERESSATA DALL'INTERVENTO

LEGENDA DEPOSITI LIQUAMI E LETAMI

| | |
|----|---|
| D1 | DEPOSITO POLLINA |
| | VASCA DI RACCOLTA ACQUE DI LAVAGGIO CAPANNONI (6 mc ognuno) |
| | VASCA A TENUTA A SVUOTAMENTO PERIODICO COLTICICIO CONCIMAIA (1 mc) |
| | N.B. Detta vasca è collegata ad un chiusino, quindi è una linea non utilizzata nell'ordinarietà. Se si utilizzasse la platea N per lo stoccaggio della pollina, il chiusino sarebbe sostituito da una caditoia e raccoglierebbe gli spanti. |

