

\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

— • —

— • —

Dott. Conti Armando  
Geologo n. 391 Sez. A Ordine Geologi Regione Emilia Romagna  
Via Palmiro Togliatti n. 18 - 43044 Collecchio (PR)  
tel. 0521 802195 cell. 3396056360  
e-mail arconti@alice.it

Dott Saccani Stefano  
Consulente Tecnico Ambiente e Sicurezza  
Via Benvenuto Cellini n. 6 - 43123 Parma  
tel. 0521 244845 cell. 3487040473 e-mail stefano@studio-saccani.191.it

## I Tecnici

**VERIFICA DI  
ASSOGGETTABILITA' A  
VIA (SCREENING)  
LEGGE REGIONALE 20  
APRILE 2018 N. 4**

**PROGETTO DI  
ADEGUAMENTO E  
RIORGANIZZAZIONE DI  
IMPIANTO  
DI AUTODEMOLIZIONE E  
DI RECUPERO  
(R13 - R4) DI RIFIUTI  
SPECIALI  
NON PERICOLOSI**

**AUTODEMOLIZIONE DANTE S.R.L.**

Stradello Perizzi n. 11/A  
San Pancrazio Parmense

PROGETTO ARCHITETTONICO:

architetto

**GAAU**

**GRUPPO  
ARCHITETTURA  
AMBIENTE  
URBANISTICA**

DANIELE PEZZALI

e-mail [danielepezzali@gaau.it](mailto:danielepezzali@gaau.it)  
tel. +39 0521 23 14 44

## VIABILITA' E MOBILITA'

Titolo

## STATO DI FATTO E PROGETTO

Categoria

## PLANIMETRIA GENERALE

Contenuto elaborato

...

Codice elaborato

**1:2000**

---

Scala

--	--

Redacted

--	--

Controllato

--	--

Approvato

	...

...
-----

	...

	...
	...

	Settembre 2021
Rev.	Data

emissione	
	Descrizione

[illegible]

1. ☐ 2. ☐ 3. ☐ 4. ☐ 5. ☐ 6. ☐ 7. ☐ 8. ☐ 9. ☐ 10. ☐ 11. ☐ 12. ☐ 13. ☐ 14. ☐ 15. ☐ 16. ☐ 17. ☐ 18. ☐ 19. ☐ 20. ☐ 21. ☐ 22. ☐ 23. ☐ 24. ☐ 25. ☐ 26. ☐ 27. ☐ 28. ☐ 29. ☐ 30. ☐ 31. ☐ 32. ☐ 33. ☐ 34. ☐ 35. ☐ 36. ☐ 37. ☐ 38. ☐ 39. ☐ 40. ☐ 41. ☐ 42. ☐ 43. ☐ 44. ☐ 45. ☐ 46. ☐ 47. ☐ 48. ☐ 49. ☐ 50. ☐ 51. ☐ 52. ☐ 53. ☐ 54. ☐ 55. ☐ 56. ☐ 57. ☐ 58. ☐ 59. ☐ 60. ☐ 61. ☐ 62. ☐ 63. ☐ 64. ☐ 65. ☐ 66. ☐ 67. ☐ 68. ☐ 69. ☐ 70. ☐ 71. ☐ 72. ☐ 73. ☐ 74. ☐ 75. ☐ 76. ☐ 77. ☐ 78. ☐ 79. ☐ 80. ☐ 81. ☐ 82. ☐ 83. ☐ 84. ☐ 85. ☐ 86. ☐ 87. ☐ 88. ☐ 89. ☐ 90. ☐ 91. ☐ 92. ☐ 93. ☐ 94. ☐ 95. ☐ 96. ☐ 97. ☐ 98. ☐ 99. ☐ 100. ☐