

EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023 - ORDINANZA N.13/2023
INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA ID_129_ER-URVI-001182
Ripristino del versante soggetto a smottamento e messa in sicurezza dei manufatti
STRADA FORESTALE DI CORNETO - COMPLESSO FORESTALE ALTO LAMONE - BRISIGHELLA (RA)

CUP: F57H23002440001

Importo € 100.000,00

PROGETTO ESECUTIVO

4 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Progettisti:
Dott. For. Nicola Sangiorgi
Dott. Geol. Alessandro Poggiali

Riolo Terme 15/07/2026

(elaborato firmato digitalmente)

Cedimento della scarpata stradale e conseguente accumulo di detriti in alveo. Foto aprile 2026



Accumulo del materiale franato al piede dello smottamento e ingombro dell'alveo aggravato dalla presenza di legname e massi che ostacolano il deflusso. Da notare anche la riduzione della sezione dei tubi a causa dell'accumulo di sedimenti. Foto aprile 2026



Smottamento del versante a monte della carreggiata, con focus sulla nicchia di distacco; l'area è stata precedentemente sgomberata dai detriti accumulati sulla sede stradale. Foto aprile 2026



Smottamento del versante a monte della viabilità, si può notare la rimozione dei detriti dal piano stradale eseguito in somma urgenza nel maggio 2023. Foto aprile 2026



Smottamento del versante a monte della viabilità e parte anche sotto la strada provocando il cedimento della banchina stradale, foto di maggio 2023



Viabilità forestale interrotta a causa dei cedimenti della scarpata di monte e di quella a valle della strada. Ortofoto scattata a maggio 2023.

